ESTADO ÓPTIMO

¡Excelente noticia! Tu vehículo obtuvo un destacado puntaje de 89/100, lo que lo ubica en un estado ÓPTIMO. Se nota el buen cuidado que ha tenido y solo presenta pequeños detalles de desgaste natural que puedes atender con tiempo y tranquilidad.

VEHÍCULO **Mitsubishi L200 Katana 2.4 4x4**	AÑO **2019**	KILOMETRAJE **98.000 Km**
COLOR **Gris Oscuro**	PATENTE **DEMO05**	SOLICITANTE **Automotora Demo [ID:5]**
TÉCNICO **Equipo Go Meks**	OT **DEMO-05**	FECHA **29-09-2026**

REGISTRO VISUAL PERIMETRAL


Frontal


Trasero


Izquierdo


Derecho


Odómetro

DIAGNÓSTICO POTENCIADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Las explicaciones y veredictos didácticos de este informe han sido generados analizando los datos técnicos en terreno mediante el modelo **Google Gemini**, diseñado para facilitar la comprensión mecánica del vehículo.

RESUMEN EJECUTIVO DE SISTEMAS

NOMENCLATURA: B: Bueno (Óptimo) R: Regular (Preventivo) M: Malo (Crítico) NA: No Aplica

MOTOR

5 EVALUADOS

B: 5 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Motor en excelente estado, sin observaciones.

CARROCERIA

5 EVALUADOS

B: 4 | R: 1 | M: 0 | NA: 0

Pintura original en todas las piezas.

SUSPENSION

5 EVALUADOS

B: 2 | R: 2 | M: 1 | NA: 0

Frenos y suspensión dentro de norma.

ESCANNER

2 EVALUADOS

B: 2 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

INTERIOR

2 EVALUADOS

B: 2 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

DOCUMENTACION

2 EVALUADOS

B: 2 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

RUTA

3 EVALUADOS

B: 2 | R: 1 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

EVALUACIÓN GLOBAL

24 PUNTOS TOTALES

B: 19 | R: 4 | M: 1 | NA: 0

HALLAZGOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

CARROCERIA

Resumen Técnico: Pintura original en todas las piezas con rayones en pick-up por uso.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

La pintura de tu auto se conserva original en todas sus partes. Tiene algunos rayoncitos menores en la zona del pick-up, lo cual es normal por el uso cotidiano y no afecta su funcionamiento.

R **Estado general de pintura**

Obs: Rayones en pick-up por uso

SUSPENSION

Resumen Técnico: Leve pérdida de rendimiento en amortiguadores delanteros, pastillas delanteras para cambio a corto plazo y discos con surco leve.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Los amortiguadores delanteros han bajado un poco su rendimiento y las pastillas de freno necesitarán cambio en el corto plazo. Los discos tienen un desgaste leve pero dentro del límite seguro. Piensa en las pastillas como la suela de un zapato que se va gastando; es recomendable cambiarlas pronto para mantener la seguridad al frenar.

R **Amortiguadores delanteros**

Obs: Leve pérdida de rendimiento

M **Pastillas delanteras**

Obs: Requieren cambio en el corto plazo

R **Discos delanteros**

Obs: Surco leve, dentro de tolerancia

RUTA

Resumen Técnico: Leve desvío a la derecha, recomendable alinear.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Durante la prueba de manejo notamos que el auto tiende a irse un poquito hacia la derecha si mantienes el volante recto. Es como un carrito de compras que se desvía levemente; una alineación de ruedas resolverá este inconveniente para que ruede derecho.

R **Alineacion**

Obs: Leve desvío a la derecha, recomendable alinear

ELEMENTOS EN ESTADO ÓPTIMO O N/A

MOTOR

Resumen Técnico: Motor en excelente estado, sin observaciones.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

El corazón de tu auto está impecable y en óptimas condiciones. No encontramos ningún detalle anómalo, así que puedes andar con total tranquilidad y confianza.

- B **Nivel de aceite motor**
- B **Estado del aceite motor**
- B **Fugas de combustible**
- B **Estado de correas auxiliares**
- B **Ruidos anómalos en motor**

CARROCERIA

- B **Diferencia de tonos entre piezas**
- B **Golpes en largueros**
- B **Abolladuras estructurales**
- B **Parabrisas sin trizaduras**

SUSPENSION

- B **Nivel de líquido de frenos**
- B **Profundidad del dibujo**

© Go Meks - Agencia Mecánica

ESCANNER

Resumen Técnico: Sistema en condiciones normales, sin códigos de falla.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

El sistema informático de tu auto no registra ninguna falla ni alerta. Es como un chequeo médico completo con resultados perfectos.

- B **Lectura de códigos de error DTC**
- B **Coincidencia de km con odómetro**

INTERIOR

Resumen Técnico: Interior en condiciones normales, sin observaciones.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

El habitáculo y todos sus componentes se encuentran en excelente estado. Felicidades por mantener la cabina tan bien cuidada.

- B **Tablero sin daños**
- B **Funcionamiento aire acondicionado**

DOCUMENTACION

Resumen Técnico: Documentación en condiciones normales.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

La información y los papeles revisados del vehículo están totalmente al día y sin inconvenientes.

- B **Coincidencia VIN en chasis/documentos**
- B **Coincidencia número de motor/documentos**

RUTA

- B **Frenado de emergencia**
- B **Estabilidad en curvas**

© Go Meks - Agencia Mecánica