ESTADO ÓPTIMO

¡Tu auto está en un estado realmente sobresaliente! Alcanzó una nota de 91/100, lo que nos muestra que ha recibido un excelente cuidado. Solo identificamos pequeños detalles de desgaste natural para tener en cuenta en tus próximas revisiones, para que sigas viajando con total tranquilidad.

VEHÍCULO	AÑO	KILOMETRAJE
Kia Sportage 2.0 EX	2019	72.000 Km
COLOR	**PATENTE**	**SOLICITANTE**
Blanco	DEMO06	Automotora Demo [ID:6]
TÉCNICO	**OT**	**FECHA**
Equipo Go Meks	DEMO-06	29-09-2026

REGISTRO VISUAL PERIMETRAL


Frontal


Trasero


Izquierdo


Derecho


Odómetro

DIAGNÓSTICO POTENCIADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Las explicaciones y veredictos didácticos de este informe han sido generados analizando los datos técnicos en terreno mediante el modelo **Google Gemini**, diseñado para facilitar la comprensión mecánica del vehículo.

RESUMEN EJECUTIVO DE SISTEMAS

NOMENCLATURA: **B:** Bueno (Óptimo) **R:** Regular (Preventivo) **M:** Malo (Crítico) **NA:** No Aplica

MOTOR

5 EVALUADOS

B: 4	R: 0	M: 1	NA: 0

Motor en excelente estado, sin observaciones.

CARROCERIA

5 EVALUADOS

B: 5	R: 0	M: 0	NA: 0

Pintura original en todas las piezas.

© Go Meks - Agencia Mecánica

SUSPENSION

5 EVALUADOS

B: 3 | R: 2 | M: 0 | NA: 0

Frenos y suspensión dentro de norma.

ESCANNER

2 EVALUADOS

B: 2 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

INTERIOR

2 EVALUADOS

B: 2 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

DOCUMENTACION

2 EVALUADOS

B: 2 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

RUTA

3 EVALUADOS

B: 3 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

EVALUACIÓN GLOBAL

24 PUNTOS TOTALES

B: 21 | R: 2 | M: 1 | NA: 0

HALLAZGOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

MOTOR

Resumen Técnico: Correa auxiliar presenta grietas; requiere reemplazo en la próxima mantención.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

El corazón de tu auto está perfecto. Sin embargo, la correa auxiliar, que es como una banda elástica de goma que mueve componentes clave, tiene pequeñas grietas por el paso del tiempo. Te recomendamos cambiarla en tu próximo servicio preventivo para que no pierda resistencia.

M **Estado de correas auxiliares**

Obs: Correa con grietas, cambiar en próxima mantención

SUSPENSION

Resumen Técnico: Discos delanteros con surco leve dentro de norma y neumáticos traseros al 40% de vida útil.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Todo el sistema de frenado y suspensión opera dentro de los rangos de seguridad. Los discos de freno delanteros tienen una pequeñísima marca o canaleta, pero siguen funcionando bien. Además, a los neumáticos traseros les queda un 40% de dibujo, lo cual es desgaste normal por el uso que amerita ir observándolos.

R **Discos delanteros**

Obs: Surco leve, dentro de tolerancia

R **Profundidad del dibujo**

Obs: Neumáticos traseros al 40%

ELEMENTOS EN ESTADO ÓPTIMO O N/A

MOTOR

- B Nivel de aceite motor
- B Estado del aceite motor
- B Fugas de combustible
- B Ruidos anómalos en motor

CARROCERIA

Resumen Técnico: Pintura original en todas las piezas, sin observaciones.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

¡Excelentes noticias! La carrocería conserva su pintura original de fábrica sin ningún defecto detectado. El exterior del vehículo está súper bien conservado.

- B Estado general de pintura
- B Diferencia de tonos entre piezas
- B Golpes en largueros
- B Abolladuras estructurales
- B Parabrisas sin trizaduras

SUSPENSION

- B Amortiguadores delanteros
- B Pastillas delanteras
- B Nivel de líquido de frenos

ESCANNER

Resumen Técnico: Escaneo de sistemas computarizados sin códigos de falla.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

La computadora del auto fue revisada y no registra ningún problema electrónico. Todo el sistema eléctrico trabaja en perfecta armonía.

- B **Lectura de códigos de error DTC**
- B **Coincidencia de km con odómetro**

INTERIOR

Resumen Técnico: Sistemas del interior operando en condiciones normales.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

El interior del vehículo está en muy buen estado. Todos los controles y equipamientos del panel y del habitáculo funcionan tal como corresponde.

- B **Tablero sin daños**
- B **Funcionamiento aire acondicionado**

DOCUMENTACION

Resumen Técnico: Registros y documentación en condiciones normales.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Toda la información y antecedentes del vehículo se encuentran en regla y al día, brindándote completa certeza.

- B **Coincidencia VIN en chasis/documentos**
- B **Coincidencia número de motor/documentos**

RUTA

Resumen Técnico: Prueba en ruta satisfactoria en condiciones normales.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Durante la prueba en calle el comportamiento del auto fue impecable. Acelera, frena y rueda con mucha suavidad y firmeza.

- B **Alineacion**
- B **Frenado de emergencia**

© Go Meks - Agencia Mecánica

B **Estabilidad en curvas**