ESTADO ÓPTIMO

¡Tenemos excelentes noticias! Tras la revisión, tu vehículo obtuvo una destacada calificación de 98/100, manteniéndose en un estado ÓPTIMO. El auto está muy bien cuidado y listo para rodar, con solo un par de detalles mínimos de confort y mantenimiento regular que te explicamos a continuación.

VEHÍCULO **Nissan Versa 1.6 Sense**	AÑO **2020**	KILOMETRAJE **47.000 Km**
COLOR **Plateado**	PATENTE **DEMO07**	SOLICITANTE **Automotora Demo [ID:7]**
TÉCNICO **Equipo Go Meks**	OT **DEMO-07**	FECHA **29-09-2026**

REGISTRO VISUAL PERIMETRAL


Frontal


Trasero


Izquierdo


Derecho


Odómetro

DIAGNÓSTICO POTENCIADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Las explicaciones y veredictos didácticos de este informe han sido generados analizando los datos técnicos en terreno mediante el modelo **Google Gemini**, diseñado para facilitar la comprensión mecánica del vehículo.

RESUMEN EJECUTIVO DE SISTEMAS

NOMENCLATURA: **B:** Bueno (Óptimo) **R:** Regular (Preventivo) **M:** Malo (Crítico) **NA:** No Aplica

MOTOR

5 EVALUADOS

B: 5	R: 0	M: 0	NA: 0

Motor en excelente estado, sin observaciones.

CARROCERIA

5 EVALUADOS

B: 5	R: 0	M: 0	NA: 0

Pintura original en todas las piezas.

© Go Meks - Agencia Mecánica

SUSPENSION

5 EVALUADOS

B: 4 | R: 1 | M: 0 | NA: 0

Frenos y suspensión dentro de norma.

ESCANNER

2 EVALUADOS

B: 2 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

INTERIOR

2 EVALUADOS

B: 1 | R: 1 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

DOCUMENTACION

2 EVALUADOS

B: 2 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

RUTA

3 EVALUADOS

B: 3 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

EVALUACIÓN GLOBAL

24 PUNTOS TOTALES

B: 22 | R: 2 | M: 0 | NA: 0

HALLAZGOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

SUSPENSION

Resumen Técnico: Discos de freno delanteros con surco leve, dentro de tolerancia permitida.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Los discos de freno son las ruedas metálicas sobre las que presionan las pastillas para detener el auto. Tienen una pequeña marca o desgaste leve, pero aún están dentro de los márgenes seguros. Puedes andar tranquilo, solo tenlo en cuenta para monitorearlo en tus mantenciones futuras.

R **Discos delanteros**

Obs: Surco leve, dentro de tolerancia

INTERIOR

Resumen Técnico: Sistema de aire acondicionado requiere recarga de gas refrigerante.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

El aire acondicionado necesita una recarga de su gas refrigerante para poder enfriar el habitáculo a la temperatura ideal. Es un detalle sencillo de confort para que disfrutes de viajes más frescos.

R **Funcionamiento aire acondicionado**

Obs: Requiere carga de gas

ELEMENTOS EN ESTADO ÓPTIMO O N/A

MOTOR

Resumen Técnico: Motor en excelente estado, sin observaciones técnicas.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

El corazón de tu auto se encuentra en perfectas condiciones. Puedes conducir con total tranquilidad, ya que todo funciona tal como salió de fábrica y refleja un cuidado impecable.

- B **Nivel de aceite motor**
- B **Estado del aceite motor**
- B **Fugas de combustible**
- B **Estado de correas auxiliares**
- B **Ruidos anómalos en motor**

CARROCERIA

Resumen Técnico: Pintura original conservada en todas las piezas del vehículo.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

El exterior luce genial. Conserva su pintura original en cada parte, lo que demuestra que no ha sufrido golpes importantes ni reparaciones estéticas de consideración.

- B **Estado general de pintura**
- B **Diferencia de tonos entre piezas**
- B **Golpes en largueros**
- B **Abolladuras estructurales**
- B **Parabrisas sin trizaduras**

SUSPENSION

- B **Amortiguadores delanteros**
- B **Pastillas delanteras**

B **Nivel de líquido de frenos**

B **Profundidad del dibujo**

ESCANNER

Resumen Técnico: Sistemas electrónicos en parámetros y condiciones normales.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Conectamos la computadora de diagnóstico y todos los sensores del auto responden perfecto. No hay códigos de falla ni alertas eléctricas activas.

B **Lectura de códigos de error DTC**

B **Coincidencia de km con odómetro**

INTERIOR

B **Tablero sin daños**

DOCUMENTACION

Resumen Técnico: Revisión documental en condiciones normales y en regla.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Toda la información y registros del vehículo se encuentran al día y sin inconvenientes, lo que te entrega total tranquilidad legal.

B **Coincidencia VIN en chasis/documentos**

B **Coincidencia número de motor/documentos**

RUTA

Resumen Técnico: Comportamiento dinámico en ruta dentro de los estándares normales.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Al probar el auto en marcha, se sintió estable, cómodo y seguro. Responde muy bien al conducir y no presentó anormalidades en el camino.

B **Alineacion**

B **Frenado de emergencia**

© Go Meks - Agencia Mecánica

B **Estabilidad en curvas**