ESTADO ÓPTIMO

¡Excelentes noticias! Tras evaluar a fondo el auto, obtuvo una destacada calificación de 95/100, lo que lo posiciona en estado ÓPTIMO. El vehículo ha tenido un cuidado ejemplar y solo presenta pequeños detalles por uso normal que son muy fáciles de gestionar.

VEHÍCULO **Suzuki Swift 1.2 GLX**	AÑO **2019**	KILOMETRAJE **58.000 Km**
COLOR **Rojo**	PATENTE **DEMO08**	SOLICITANTE **Automotora Demo [ID:8]**
TÉCNICO **Equipo Go Meks**	OT **DEMO-08**	FECHA **29-09-2026**

REGISTRO VISUAL PERIMETRAL


Frontal


Trasero


Izquierdo


Derecho


Odómetro

DIAGNÓSTICO POTENCIADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Las explicaciones y veredictos didácticos de este informe han sido generados analizando los datos técnicos en terreno mediante el modelo **Google Gemini**, diseñado para facilitar la comprensión mecánica del vehículo.

RESUMEN EJECUTIVO DE SISTEMAS

NOMENCLATURA: B: Bueno (Óptimo) R: Regular (Preventivo) M: Malo (Crítico) NA: No Aplica

MOTOR

5 EVALUADOS

B: 5 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Motor en excelente estado, sin observaciones.

CARROCERIA

5 EVALUADOS

B: 4 | R: 1 | M: 0 | NA: 0

Pintura original en todas las piezas.

SUSPENSION

5 EVALUADOS

B: 3 | R: 2 | M: 0 | NA: 0

Frenos y suspensión dentro de norma.

ESCANNER

2 EVALUADOS

B: 2 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

INTERIOR

2 EVALUADOS

B: 1 | R: 1 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

DOCUMENTACION

2 EVALUADOS

B: 2 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

RUTA

3 EVALUADOS

B: 3 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

EVALUACIÓN GLOBAL

24 PUNTOS TOTALES

B: 20 | R: 4 | M: 0 | NA: 0

HALLAZGOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

CARROCERIA

Resumen Técnico: Pintura original con rayas superficiales en parachoques trasero.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Toda la pintura del auto es la original de fábrica, lo cual es excelente. Solo tiene unas pequeñas rayas muy superficiales en el parachoques de atrás, cosas estéticas mínimas del día a día que no afectan para nada la protección de la lata.

R **Estado general de pintura**

Obs: Rayas superficiales en parachoques trasero

SUSPENSION

Resumen Técnico: Pastillas delanteras al 40% de vida útil y discos con surco leve dentro de tolerancia.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Piensa en las pastillas de freno como la suela de un zapato que se va gastando al caminar. Aún les queda un 40% de vida útil, por lo que frenan bien y son seguras, pero es bueno que sepas que en unos meses más requerirán cambio por desgaste natural. Los discos tienen una pequeña marca, pero están dentro del rango seguro.

R **Pastillas delanteras**

Obs: Cerca del 40% de vida útil

R **Discos delanteros**

Obs: Surco leve, dentro de tolerancia

INTERIOR

Resumen Técnico: Tablero sin daños, con rayas leves en consola central.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

El interior se conserva muy bien. Únicamente hay unos rasguños suaves en el plástico de la consola central (donde apoyas las cosas entre los asientos), algo meramente estético por el uso común.

R **Tablero sin daños**

Obs: Rayas leves en consola central

© Go Meks - Agencia Mecánica

ELEMENTOS EN ESTADO ÓPTIMO O N/A

MOTOR

Resumen Técnico: Motor en excelente estado sin fallos detectados.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

El corazón de tu auto está imponente y sin ningún problema. Puedes tener la completa tranquilidad de que funcionará de manera suave y confiable en cada viaje. ¡Felicitaciones por el buen cuidado!

- B **Nivel de aceite motor**
- B **Estado del aceite motor**
- B **Fugas de combustible**
- B **Estado de correas auxiliares**
- B **Ruidos anómalos en motor**

CARROCERIA

- B **Diferencia de tonos entre piezas**
- B **Golpes en largueros**
- B **Abolladuras estructurales**
- B **Parabrisas sin trizaduras**

SUSPENSION

- B **Amortiguadores delanteros**
- B **Nivel de líquido de frenos**
- B **Profundidad del dibujo**

© Go Meks - Agencia Mecánica

ESCANNER

Resumen Técnico: Sistema electrónico en condiciones normales sin fallos.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Le conectamos la computadora de diagnóstico y el cerebro del auto está totalmente sano. No hay ningún sensor fallando ni luces de advertencia ocultas.

- B **Lectura de códigos de error DTC**
- B **Coincidencia de km con odómetro**

INTERIOR

- B **Funcionamiento aire acondicionado**

DOCUMENTACION

Resumen Técnico: Documentación en condiciones normales y al día.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Toda la papelería del auto está perfectamente en regla y sin observaciones, lo que te da total tranquilidad para circular legalmente.

- B **Coincidencia VIN en chasis/documentos**
- B **Coincidencia número de motor/documentos**

RUTA

Resumen Técnico: Prueba en ruta en condiciones normales y óptimas.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Salimos a probar el vehículo en calle y responde de maravilla. Se siente firme, cómodo y marcha exactamente como debe ser.

- B **Alineacion**
- B **Frenado de emergencia**
- B **Estabilidad en curvas**

© Go Meks - Agencia Mecánica