ESTADO ÓPTIMO

¡Excelentes noticias! Tu vehículo ha obtenido un puntaje sobresaliente de 97/100, clasificándose en estado ÓPTIMO. Está en unas condiciones maravillosas para seguir rodando con total seguridad, conservando sus componentes principales en un estado impecable y presentando solo detalles mínimos por el uso diario.

VEHÍCULO	AÑO	KILOMETRAJE
Toyota Hilux 2.8 SRV 4x4	2022	54.000 Km
COLOR	**PATENTE**	**SOLICITANTE**
Gris	DEMO09	Automotora Demo [ID:9]
TÉCNICO	**OT**	**FECHA**
Equipo Go Meks	DEMO-09	29-09-2026

REGISTRO VISUAL PERIMETRAL


Frontal


Trasero


Izquierdo


Derecho


Odómetro

DIAGNÓSTICO POTENCIADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Las explicaciones y veredictos didácticos de este informe han sido generados analizando los datos técnicos en terreno mediante el modelo **Google Gemini**, diseñado para facilitar la comprensión mecánica del vehículo.

RESUMEN EJECUTIVO DE SISTEMAS

NOMENCLATURA: **B:** Bueno (Óptimo) **R:** Regular (Preventivo) **M:** Malo (Crítico) **NA:** No Aplica

MOTOR

5 EVALUADOS

B: 5	R: 0	M: 0	NA: 0

Motor en excelente estado, sin observaciones.

CARROCERIA

5 EVALUADOS

B: 4	R: 1	M: 0	NA: 0

Pintura original en todas las piezas.

© Go Meks - Agencia Mecánica

SUSPENSION

5 EVALUADOS

B: 4 | R: 1 | M: 0 | NA: 0

Frenos y suspensión dentro de norma.

ESCANNER

2 EVALUADOS

B: 2 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

INTERIOR

2 EVALUADOS

B: 2 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

DOCUMENTACION

2 EVALUADOS

B: 2 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

RUTA

3 EVALUADOS

B: 3 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

EVALUACIÓN GLOBAL

24 PUNTOS TOTALES

B: 22 | R: 2 | M: 0 | NA: 0

HALLAZGOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

CARROCERIA

Resumen Técnico: Pintura original conservada con rayones menores en el pick-up.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Toda la pintura del auto se mantiene original de fábrica. Solamente notamos algunos rayones superficiales en la zona de carga (pick-up), algo totalmente habitual por la fricción del uso cotidiano que no afecta en nada la protección ni la belleza del vehículo.

R **Estado general de pintura**

Obs: Rayones menores en pick-up

SUSPENSION

Resumen Técnico: Sistemas dentro de norma, con surco leve en discos delanteros dentro de tolerancia.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Tu vehículo frena y absorbe los baches con total seguridad. En los discos delanteros hay una pequeña marca o surco leve por la fricción natural del frenado, pero se encuentra completamente dentro de los márgenes seguros permitidos, así que no representa ningún riesgo.

R **Discos delanteros**

Obs: Surco leve, dentro de tolerancia

ELEMENTOS EN ESTADO ÓPTIMO O N/A

MOTOR

Resumen Técnico: Motor en excelente estado, sin observaciones técnicas.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

El corazón de tu auto está funcionando de manera impecable. Trabaja de forma uniforme, limpia y sin ningún detalle fuera de su lugar. Te da la tranquilidad de que tienes un motor sano y muy bien cuidado para viajar sin preocupaciones.

- B **Nivel de aceite motor**
- B **Estado del aceite motor**
- B **Fugas de combustible**
- B **Estado de correas auxiliares**
- B **Ruidos anómalos en motor**

CARROCERIA

- B **Diferencia de tonos entre piezas**
- B **Golpes en largueros**
- B **Abolladuras estructurales**
- B **Parabrisas sin trizaduras**

SUSPENSION

- B **Amortiguadores delanteros**
- B **Pastillas delanteras**
- B **Nivel de líquido de frenos**
- B **Profundidad del dibujo**

© Go Meks - Agencia Mecánica

ESCANNER

Resumen Técnico: Sistema electrónico en condiciones normales, sin códigos de error.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Conectamos nuestro equipo de diagnóstico a la computadora del auto y todo está en perfecto orden. No hay luces de advertencia ni fallas guardadas en la memoria de los sensores.

- B **Lectura de códigos de error DTC**
- B **Coincidencia de km con odómetro**

INTERIOR

Resumen Técnico: Interior e instrumentos en condiciones normales.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

El espacio interior se encuentra muy bien preservado. Todos los controles, botones y elementos de confort responden adecuadamente para hacer de tus viajes una experiencia cómoda.

- B **Tablero sin daños**
- B **Funcionamiento aire acondicionado**

DOCUMENTACION

Resumen Técnico: Documentación del vehículo verificada y en condiciones normales.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Toda la información legal y los antecedentes del vehículo están en regla y al día, garantizándote una compra o tenencia completamente transparente y sin sobresaltos.

- B **Coincidencia VIN en chasis/documentos**
- B **Coincidencia número de motor/documentos**

RUTA

Resumen Técnico: Desempeño en ruta en condiciones normales.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Al salir a probar el auto en marcha, responde suavemente, avanza firme y se siente estable, transmitiendo mucha confianza al volante.

- B **Alineacion**
- B **Frenado de emergencia**

© Go Meks - Agencia Mecánica

B **Estabilidad en curvas**