go meks

ESTADO ÓPTIMO

¡Excelente noticia! Tu auto ha obtenido una calificación destacada de 98/100, lo que lo sitúa en un estado ÓPTIMO. Puedes manejar con total calma y seguridad, ya que el vehículo refleja un cuidado ejemplar en casi todos sus aspectos.

VEHÍCULO	AÑO	KILOMETRAJE
Hyundai Tucson 2.0 GL	**2021**	**41.000 Km**
COLOR	**PATENTE**	**SOLICITANTE**
Rojo	**DEMO11**	**Automotora Demo [ID:11]**
TÉCNICO	**OT**	**FECHA**
Equipo Go Meks	**DEMO-11**	**29-09-2026**

REGISTRO VISUAL PERIMETRAL


Frontal


Trasero


Izquierdo


Derecho


Odómetro

DIAGNÓSTICO POTENCIADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Las explicaciones y veredictos didácticos de este informe han sido generados analizando los datos técnicos en terreno mediante el modelo **Google Gemini**, diseñado para facilitar la comprensión mecánica del vehículo.

RESUMEN EJECUTIVO DE SISTEMAS

NOMENCLATURA: **B:** Bueno (Óptimo) **R:** Regular (Preventivo) **M:** Malo (Crítico) **NA:** No Aplica

MOTOR

5 EVALUADOS

B: 5	R: 0	M: 0	NA: 0

Motor en excelente estado, sin observaciones.

CARROCERIA

5 EVALUADOS

B: 5	R: 0	M: 0	NA: 0

Pintura original en todas las piezas.

© Go Meks - Agencia Mecánica

SUSPENSION

5 EVALUADOS

B: 4 | R: 1 | M: 0 | NA: 0

Frenos y suspensión dentro de norma.

ESCANNER

2 EVALUADOS

B: 2 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

INTERIOR

2 EVALUADOS

B: 2 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

DOCUMENTACION

2 EVALUADOS

B: 2 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

RUTA

3 EVALUADOS

B: 3 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

EVALUACIÓN GLOBAL

24 PUNTOS TOTALES

B: 23 | R: 1 | M: 0 | NA: 0

HALLAZGOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

SUSPENSION

Resumen Técnico: Discos delanteros con surco leve, dentro de los parámetros de tolerancia.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Los discos de freno delanteros tienen una pequeña marca o canaleta en su superficie, algo parecido a un rayoncito leve en un disco de música. Como sigue dentro del límite seguro, frena bien y no representa un peligro actual, pero es bueno tenerlo presente para tu próxima revisión de rutina.

R **Discos delanteros**

Obs: Surco leve, dentro de tolerancia

ELEMENTOS EN ESTADO ÓPTIMO O N/A

MOTOR

Resumen Técnico: Motor en excelente estado, sin observaciones ni fallos detectados.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

El corazón de tu auto está funcionando de maravilla. No presenta ningún problema, así que puedes salir a la ruta con completa tranquilidad.

- B **Nivel de aceite motor**
- B **Estado del aceite motor**
- B **Fugas de combustible**
- B **Estado de correas auxiliares**
- B **Ruidos anómalos en motor**

CARROCERIA

Resumen Técnico: Pintura original en todas las piezas sin fallos detectados.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

El exterior luce impecable y mantiene su pintura de fábrica en cada pieza. Esto demuestra el gran cuidado que ha tenido el vehículo.

- B **Estado general de pintura**
- B **Diferencia de tonos entre piezas**
- B **Golpes en largueros**
- B **Abolladuras estructurales**
- B **Parabrisas sin trizaduras**

SUSPENSION

- B **Amortiguadores delanteros**
- B **Pastillas delanteras**

B **Nivel de líquido de frenos**

B **Profundidad del dibujo**

ESCANNER

Resumen Técnico: Sistema electrónico en condiciones normales sin códigos de error.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Al conectar la computadora de diagnóstico, el auto nos confirmó que todos sus sensores y sistemas eléctricos responden y funcionan correctamente.

B **Lectura de códigos de error DTC**

B **Coincidencia de km con odómetro**

INTERIOR

Resumen Técnico: Sistemas del interior en condiciones normales.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Todo dentro del habitáculo se encuentra en orden. Los componentes del interior funcionan de forma adecuada para brindarte una excelente comodidad.

B **Tablero sin daños**

B **Funcionamiento aire acondicionado**

DOCUMENTACION

Resumen Técnico: Documentación en condiciones normales.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Toda la información y registros asociados al auto están al día y en perfecta regla, transmitiendo total seguridad legal.

B **Coincidencia VIN en chasis/documentos**

B **Coincidencia número de motor/documentos**

© Go Meks - Agencia Mecánica

RUTA

Resumen Técnico: Comportamiento dinámico en ruta en condiciones normales.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Durante la marcha, el vehículo respondió perfecto en el camino, demostrando un andar suave y seguro.

B **Alineacion**

B **Frenado de emergencia**

B **Estabilidad en curvas**