ESTADO ÓPTIMO

¡Buenas noticias! Tu vehículo ha obtenido una excelente calificación de 97/100. Se encuentra en un estado sobresaliente, muy bien conservado y listo para rodar con total tranquilidad, presentando únicamente detalles mínimos de desgaste normal y estética que no afectan tu seguridad.

VEHÍCULO	AÑO	KILOMETRAJE
Kia Morning 1.0 EX	2020	36.500 Km
COLOR	**PATENTE**	**SOLICITANTE**
Verde	DEMO12	Automotora Demo [ID:12]
TÉCNICO	**OT**	**FECHA**
Equipo Go Meks	DEMO-12	29-09-2026

REGISTRO VISUAL PERIMETRAL


Frontal


Trasero


Izquierdo


Derecho


Odómetro

DIAGNÓSTICO POTENCIADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Las explicaciones y veredictos didácticos de este informe han sido generados analizando los datos técnicos en terreno mediante el modelo **Google Gemini**, diseñado para facilitar la comprensión mecánica del vehículo.

RESUMEN EJECUTIVO DE SISTEMAS

NOMENCLATURA: **B:** Bueno (Óptimo) **R:** Regular (Preventivo) **M:** Malo (Crítico) **NA:** No Aplica

MOTOR

5 EVALUADOS

B: 5	R: 0	M: 0	NA: 0

Motor en excelente estado, sin observaciones.

CARROCERIA

5 EVALUADOS

B: 4	R: 1	M: 0	NA: 0

Pintura original en todas las piezas.

© Go Meks - Agencia Mecánica

SUSPENSION

5 EVALUADOS

B: 4 | R: 1 | M: 0 | NA: 0

Frenos y suspensión dentro de norma.

ESCANNER

2 EVALUADOS

B: 2 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

INTERIOR

2 EVALUADOS

B: 2 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

DOCUMENTACION

2 EVALUADOS

B: 2 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

RUTA

3 EVALUADOS

B: 3 | R: 0 | M: 0 | NA: 0

Sin comentarios u observaciones adicionales.

EVALUACIÓN GLOBAL

24 PUNTOS TOTALES

B: 22 | R: 2 | M: 0 | NA: 0

HALLAZGOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

CARROCERIA

Resumen Técnico: Diferencia de tonos por puerta trasera izquierda repintada.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

La puerta trasera izquierda fue repintada previamente y tiene un tono levemente distinto al resto del auto. Es un detalle únicamente visual, como usar una prenda de una tonalidad un poco diferente, pero la estructura del auto está impecable.

R **Diferencia de tonos entre piezas**

Obs: Puerta trasera izquierda repintada

SUSPENSION

Resumen Técnico: Discos delanteros con surco leve, dentro de tolerancia.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Los discos de freno tienen unas pequeñas marquitas por el uso diario, similar a cuando un calzado se empieza a gastar en la suela. Como están dentro del límite seguro, puedes andar sin problemas, solo es algo para revisar en tus próximos mantenimientos.

R **Discos delanteros**

Obs: Surco leve, dentro de tolerancia

ELEMENTOS EN ESTADO ÓPTIMO O N/A

MOTOR

Resumen Técnico: Motor en excelente estado, sin observaciones.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

¡El corazón de tu auto está fantástico! Funciona de manera suave y limpia, como debe ser. No hay nada de qué preocuparse, felicidades por el buen cuidado.

- B **Nivel de aceite motor**
- B **Estado del aceite motor**
- B **Fugas de combustible**
- B **Estado de correas auxiliares**
- B **Ruidos anómalos en motor**

CARROCERIA

- B **Estado general de pintura**
- B **Golpes en largueros**
- B **Abolladuras estructurales**
- B **Parabrisas sin trizaduras**

SUSPENSION

- B **Amortiguadores delanteros**
- B **Pastillas delanteras**
- B **Nivel de líquido de frenos**
- B **Profundidad del dibujo**

ESCANNER

Resumen Técnico: Sistema en condiciones normales, sin códigos de error.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Le hicimos un chequeo digital a las computadoras del auto y todo está en perfecto orden. No hay alertas ni fallas eléctricas escondidas.

- B **Lectura de códigos de error DTC**
- B **Coincidencia de km con odómetro**

INTERIOR

Resumen Técnico: Sistema en condiciones normales.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

El habitáculo se encuentra en óptimas condiciones. Todo lo que te rodea por dentro funciona de maravilla para que viajes cómodo.

- B **Tablero sin daños**
- B **Funcionamiento aire acondicionado**

DOCUMENTACION

Resumen Técnico: Sistema en condiciones normales.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Toda la información y papeles del vehículo se encuentran al día y en regla, transmitiéndote total calma y respaldo legal.

- B **Coincidencia VIN en chasis/documentos**
- B **Coincidencia número de motor/documentos**

RUTA

Resumen Técnico: Sistema en condiciones normales.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA TI?

Al probar el auto en marcha, el comportamiento fue suave y estable. Transmite mucha firmeza y seguridad al conducir.

- B **Alineacion**
- B **Frenado de emergencia**

© Go Meks - Agencia Mecánica

B **Estabilidad en curvas**